

## Anleitung PSA - was ist wo zwingend zu tragen

Auf offener Strecke sowie in Anlagen gilt die generelle Helmtragepflicht.

Ausgenommen davon sind Elektro-Zentralen und Werkhöfe. Vorbehalten bleibt die Anwendung der PSA-Anleitung in den jeweiligen Tätigkeiten.



Der Schutz der Alleinarbeitenden ist jederzeit sicherzustellen. Die SOS Mobile-App ist bei Alleinarbeit und bei Aufenthalt in Objekten (auch bei Teamarbeit) einzusetzen. Ausnahmen sind Aufenthalte in Büros, Sitzungszimmer, Aufenthaltsräume, etc. der Werkhofgebäude und ausserhalb des Perimeters der betreuten HLS. Für Arbeiten mit besonderen Gefahren gelten die jeweiligen rechtlichen Vorgaben. Allfällige Unsicherheiten sind mit dem SiBe zu klären.

Tätigkeiten									
Aufnahmen, Kurzaufenthalte ≤ 30'	S II				Helm				
Signalisation			Schutzbrille		Helm <sup>4) 5)</sup>	Handschuhe <sup>3)</sup>		Absturz <sup>5)</sup>	
Winterdienst	S III	S 3				Kälteschutz Gummihandschuhe bei Calciumchlorid <sup>3)</sup>		Auf Fahrzeugen > 2.0m	
Grünpflege allgemein			Schutzbrille						
Grünpflege mit Maschineneinsatz		S3	Schutzbrille, u. Gesichtsschild	Gehörschutz	Helm	Handschuhe		Absturzsicherung Fallhöhe > 2.0m	
Grünpflege durchforsten / Seilarbeiten & Grünpflege im steilen Gelände	S III <sup>1)</sup>	Forst-/Bergschuhe <sup>7)</sup>							
Tunnelunterhalt und -reinigung	S III		Schutzbrille						
Belagsarbeiten									
Arbeiten an, über und in Gewässer									Schwimmweste
Arbeiten in der Werkstatt	Kombi oder Hose mit Jacke								
Spritz- und Lackierarbeiten									
Arbeiten mit Säuren / Laugen / Desinfektionsmittel / ätzenden Reinigungsmitteln	beständige Schutzkleidung		geschlossene Schutzbrille			chemieresistente Handschuhe	Filtermaske		
Arbeiten mit chemischen Mitteln	Kombi oder Hose mit Jacke					Gummihandschuhe			
Arbeiten mit Farben									
Arbeiten auf und im Bereich von Hebebühnen, Ladekränen								Absturzsicherung (auf Hebebühnen)	
Spülfahrzeug				Gehörschutz				Auf Fzg. >2.0m	
Arbeiten in Silos									
Arbeiten in Schächten/Gruben	S III		Schutzbrille		Helm <sup>4)</sup>		Gaswarngerät		
Arbeiten in Kanälen und Stollen							Selbstretter <sup>2)</sup> - Spülarbeiten WLK - Kalotten - Abluftkanal - Entwässerungskanal	Absturzsicherung	
Arbeiten in Ölabscheidern									
Arbeiten in Becken									
Arbeiten in unterirdischen Räumen		S 3							
Inspektion in Hohlkörpern									
Schleif- und Trennarbeiten			Schutzbrille	Gehörschutz		Handschuhe	Staubmaske		
Schweissen Strecke	S III, zusätzlich Lederschurz, schwer entflammbare Schutzkleidung		Schweissbrille oder -schild		Helm				
Arbeiten mit Hochdruckreiniger			Schutzbrille						
Arbeiten mit Pressluftwerkzeugen				Gehörschutz					
Umgang mit schweren Lasten									
Arbeiten mit Schmierölen	S III					Hautschutzmittel			
Arbeiten an elektromechanischen Einrichtungen									
Arbeiten an Belüftungs- und Klimaanlage									
Elektroarbeiten	S III, (Warnkleidung) Schutzstufe 1-3 (Elektrospick)				Helm <sup>6)</sup> / Elektriker-Schutzhaube				

Vorbehalten bleiben **zusätzliche** PSA-Massnahmen, welche durch die Vorgesetzten vorgegeben werden. **Es werden Selbstkontrolle und Eigenverantwortung erwartet.**

1) bei Arbeit mit Motorsäge: Schnitzschutzhosen

2) **Bezug der Sauerstoffselbstretter Dräger in den Magazinen OE/SH/SI**

3) auf offenem Fahrzeug

4) mit Kinnriemen

5) Kegelsitzer

6) Lichtbogenschutz

7) Steigeisenfest